



車輛認證書

受檢測車輛通過YES認證鑑定標準  
This vehicle has passed the YES Evaluation Standard




詳情請見

### | 車輛認證總結報告 Vehicle Inspection Findings

- A - 引擎號碼檢查 Engine Number Inspection
- B - 車身VIN檢查 VIN Inspection
- C - 泡水跡象檢查 Flood Damaged Trace
- D - 車體骨架結構復跡象檢查 Car Body Structure Inspection

車體外觀圖



車頭件碰挫、側刮或撞穿。  
D 撞損面積約一個車頭(含)以上。

本車引擎號碼無異常。

本車身號碼無異常。

本車輛無泡水跡象。

本車體骨架結構無修復跡象。


前機件碰挫、側刮或撞穿。

D 撞損面積約一個車頭(含)以上。

前機件正原漆。

車頭件更換。

車體外觀圖



委託人 / 加盟商 Agency : \*\*\*\*

委託人 / 加盟商地址 Address : \*\*\*\*大里區海豐路198號

檢定員 / Inspected By : 周永漢

注意事項：※ 本檢驗報告針對受檢車輛狀況審查統計，不包含任何售後維護保養服務。  
※ 泡水車不能進入泡水車評估範圍。※ 本報告為檢驗報告之使用。



正面或左前側(含車頭)



引擎室



水箱蓋



現況實車里程



後面或右後側(含車尾)



機油蓋



儀錶板



空調溫度

**注意事項:**

- ※不需科條針對車輛檢查當下請勿進行駕駛測試檢驗，非法違規日後車況之差異  
※本頁面僅由保險理賠單位使用

記錄編號: CIE52756218162



廠牌：HONDA  
排檔型式：手自排  
車門數：5門  
儀表里程數：70,295


車型：ODYSSEY  
引擎號碼：無引擎號碼  
車身號碼：\*\*\*RC1830MC2014\*\*

年份：2021/04  
傳動型式：2WD  
排氣量：2,356

### 方向機查定範圍

方向機液壓油量/油質有無異常、橫拉桿/球接頭防塵套有無漏油或破損、  
方向機外觀/管路接頭有無漏油、操作轉向系統有無異常聲響、動力皮帶  
有無龜裂跡象、動力驅作動有無漏油。


※上述認證項目將依方向機型式不同而調整。



查定項目 Inspection Item	有無異常狀況 Findings	備註事項
橫拉桿、球接頭防塵套有無漏油或破裂	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
操作時有無異常或異音	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	

### 啟動馬達查定範圍

啟動馬達作動時有無異常聲響、啟動馬達本體外觀有無漏油、啟動馬達B端子  
有無異常、啟動馬達ST端子有無異常。



查定項目 Inspection Item	有無異常狀況 Findings	備註事項
啟動馬達作動時有無異常聲響	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
啟動馬達外觀有無漏油	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
啟動馬達B端子有無異常	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
啟動馬達ST端子有無異常	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	



# 認證書內容說明

廠牌：HONDA  
排檔型式：手自排  
車門數：5門  
儀表里程數：70,295


車型：ODYSSEY  
引擎號碼：無引擎號碼  
車身號碼：\*\*\*RC1830MC2014\*\*

年份：2021/04  
傳動型式：2WD  
排氣量：2,356

## 變速箱查定範圍

入檔時有無抖動/延遲跡象、入檔時有無異常聲響、各檔位靜態入檔操作有無異常、AT警告燈作動有無異常、本體外觀有無漏油跡象、ATF油量/油質有無異常、踩踏離合器及各檔位有無異常聲響。


\*上述認證項目將依據選項型式不同而調整。



查定項目 Inspection Item	有無異常狀況 Findings	備註事項
入檔時有無抖動現象	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
入檔時有無異常聲響	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
各檔位靜態入檔有無操作不順暢	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
警告指示燈作動有無異常	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
外觀有無漏油跡象	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
變速箱油量、油質是否正常	沒有油尺	

## 空調查定範圍

檢查室外氣溫、前空調風速開關各段風速、後空調風速開關各段風速、前空調冷氣A/C開關燈號、後空調冷氣A/C開關燈號、前空調冷氣作動中央出風口溫度、後空調冷氣作動中央出風口溫度、冷凝器散熱風扇有無異常。



查定項目 Inspection Item	有無異常狀況 Findings	備註事項
檢查室外氣溫	33°C	
後空調冷氣作動中央出風口溫度		無此項目
冷凝器散熱風扇有無運轉異常	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
前空調冷氣A/C開關燈號	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
前空調風速開關各段風速	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
前空調冷氣作動中央出風口溫度	6°C	
後空調冷氣A/C開關燈號		無此項目
後空調風速開關各段風速		無此項目

### 注意事項：

\*本資料僅針對此輛檢查當下之現況進行評估並非定鑑據，準法規項目後應以之為準。  
\*本諮詢報告僅供檢視用，切勿轉賣或提供他人使用。

諮詢編號：CH5275E248142



# 認證書內容說明

廠牌：HONDA  
排檔型式：手自排  
車門數：5門  
儀表里程數：70,295

車型：ODYSSEY  
引擎號碼：無引擎號碼  
車身號碼：\*\*\*RC1830MC2014\*\*

年份：2021/04  
傳動型式：2WD  
排氣量：2,356



## 引擎查定範圍

怠速/加速/高速有無冒白煙、水溫錶(燈)顯示有無異常、溫度/警告指示燈發動後有無異常、機油油量及油質有無異常、引擎本體外觀有無漏油(水)跡象、怠速時有無抖動或異常聲響、本體外觀有無修補或鑄裂跡象、冷卻風扇作動有無異常、引擎加速有無異常、風速運轉主體有無異常聲響、冷卻水添加防鏽劑有無異常。

查定項目 Inspection Item	有無異常狀況 Findings		備註事項
運轉時有無冒藍白煙、黑煙	<input type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無	
水溫錶(燈)有無異常顯示	<input type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無	
警告指示燈有無異常作動	<input type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無	
機油油量、油質有無異常	<input type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無	
外觀有無漏油/水跡象	<input type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無	
運轉時有無抖動或異常聲響	<input type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無	
外觀有無修補或鑄裂跡象	<input type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無	
冷卻風扇作動有無異常	<input type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無	
加速有無不順暢或無法加速	<input type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無	
高速運轉有無異常聲響	<input type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無	
冷卻水有無添加防鏽劑	<input type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無	

## 發電機查定範圍

檢查充電指示燈發動後有無異常點亮、檢查發電機作動時有無異常。



查定項目 Inspection Item	有無異常狀況 Findings		備註事項
檢查充電指示燈發動後有無異常燈亮	<input type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無	
檢查發電機作動時有無異音	<input type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無	

注意事項：

\*本公司設計並製造當下認可的零件和製造商。無法確保日後車況之無異常。  
\*本公司僅出售授權經銷商使用。

列印時間：2023/07/26 16:11