

台灣德國萊因 中古車檢測報告

TÜV Rheinland Taiwan Pre-owned Car Inspection Report



| | | | |
|---------------------------|-----------------|------|------------|
| Report Number: | 4800005094 | | |
| Inspected by: | | | |
| Name | Kevin S. Y. Liu | Date | 2025/02/10 |
| TÜV Rheinland Taiwan Ltd. | | | |

車輛資料 Vehicle Information

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| 檢測地點 Location | 台中 1 | 製造廠商 Manufacturer | VOLKSWAGEN | 車型 Model | Polo |
| 儀錶里程數 Odometer | 53085 KM | 出廠年 Year of manufacturer | 2014/09 | 車身號碼 VIN number | WVWZZZ60ZFT022899 |

檢查結果 Inspection Findings:

受檢測車輛通過德國萊因中古車安全檢測標準。
This car has passed the TÜV safety standards.

車輛檢測發現：總結報告 Vehicle inspection findings: General information of the vehicle

- 一、車籍資料檢查 VIN and registration data inspection:
無重大發現
- 二、車輛外觀狀況檢查 Body parts inspection:
左前及右前葉子板、右前及右後門、右後葉子板曾鈹修
- 三、車身鈹件及結構檢查 Body shell structure inspection:
無重大發現
- 四、行李廂結構檢查 Trunk structure inspection:
無重大發現
- 五、引擎室結構檢查 Engine compartment inspection:
無重大發現
- 六、車內泡水可疑跡象檢查 Flood damaged trace:
無重大發現
- 七、底盤結構檢查 Chassis inspection:
無重大發現



| 泡水車或事故 修復痕跡： | 檢查結果 Inspection result |
|--|--|
| 是否曾泡水可疑？ Flooded before？ | <input type="checkbox"/> 發現可疑痕跡 Findings <input checked="" type="checkbox"/> 未發現可疑痕跡 No findings |
| 是否曾發生車體 主結構撞擊受損？ Body shell structure damage？ | <input type="checkbox"/> 有結構受損痕跡 Findings <input checked="" type="checkbox"/> 無結構受損痕跡 No findings |

注意事項：

- 1.本檢測僅針對車商受檢測車輛的車況提出報告，並不包含售後保固及保證服務。
- 2.本檢測僅針對車輛檢測當時的狀況進行評估，並不代表檢測前後車況不會被改變。
- 3.本檢測僅提供車況予買賣雙方參考，但不代表車輛售價可以完整反映車況。
- 4.本報告僅供委託者參考，不作為法律訴訟之文件。

| 檢測項目 inspection item | 發現異狀 Findings | | 註解 Comment |
|----------------------|---------------|-------|------------|
| | 無 No | 有 Yes | |

一、車籍資料檢查 VIN and Registration data inspection:

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------|
| 1. 所有車輛識別號碼均相符 All VINs match (Frame/Windshield/label) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2. 車身號碼烙碼 VIN number | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3. 引擎號碼烙碼 Engine number | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 進口車無登錄 |
| 4. 原廠車籍貼紙或鐵牌 Original label & plate | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5. 其他 Others: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

二、車輛外觀狀況檢查 Body parts inspection:

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 6. 鈹件鈹修、更換及拆裝狀況 Body parts condition | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 左前及右前葉子板、右前及右後門、右後葉子板曾鈹修 |
| 7. 外觀燈框及鏡片 Lamp & Lenses condition | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 8. 水箱護罩 及保險桿 Radiator grille & bumpers | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 9. 所有玻璃及後視鏡與其外框 Glass & Rear view mirror | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 10. 飾條及飾板 Trim & Moldings | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 11. 開門機構 Door latch | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 12. 門邊及門框防水條 Door edges & Weather strip | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 13. 門檻及側邊鈹件 Threshold & body part | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 14. 其他 Others | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 碳纖維或塑膠製鈹件(不在檢測範圍內) |

| 檢測項目 inspection item | 發現異狀 Findings | | 註解 Comment |
|----------------------|---------------|-------|------------|
| | 無 No | 有 Yes | |


三、車身鈹件及結構檢查 Body shell structure inspection:

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 15. 左、右門柱結構及飾板 Pillar & Panels | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 16. 門檻鈹件結構 Side sill structure | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 17. 車頂鈹件結構 Roof panel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 18. 車身底板 Floor pan | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 19. 其他 Others: (不包括是否為原漆或曾重新 烤漆的檢測) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

四、行李廂檢查 Trunk inspection

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 20. 行李箱蓋或尾門啟閉測試 Trunk lid or backdoor operation | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 21. 行李箱底板及鈹件狀況 Trunk panel and parts | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 22. 行李箱結構 Trunk structure | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 23. 水漬及氣味 Moisture & Odor | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 24. 其他 Others: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

凹痕:A
鏽蝕:R
鬆動:L
龜裂:K
變形:S
鈹修痕跡:BR
拆裝調整:RM
更換:C
輕度:1
中度:2
重度:3



| 檢測項目 inspection item | 發現異狀 Findings | | 註解 Comment |
|----------------------|---------------|-------|------------|
| | 無 No | 有 Yes | |

五、引擎室檢查 Engine compartment inspection

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 25. 引擎蓋啟閉測試 Engine hood open/ close test | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 26. 水箱架 Radiator support upper | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 27. 周圍鈹件結構 Body parts structure | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 28. 防火牆 Fire wall | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 29. 避震器座結構 Shock absorber structure | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 30. 其他 Others | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

六、室內及泡水跡象檢查 Flood damaged trace


| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 31. 門框鈹件縫隙及防水條 Door edges & Weather strip | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 32. 內裝配線 Internal wiring condition | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 33. 儀錶板內側橫樑及支架 Instrument panel Inner beam & Struts | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 34. 地毯下底板孔縫 Carpet edges | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 35. 內裝座椅 Seats | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 36. 防火牆內側週邊 Fire wall & Nearby parts | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 37. 內裝零配件孔縫 Internal accessories edges | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 38. 後廂鈹件內緣及配線 Rear trunk edges & Wiring condition | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 39. 其他 Others: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

七、底盤檢查 Chassis inspection

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 40. 直樑、橫樑 Main frame | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 41. 工字樑 Sub frame | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 42. 鏽蝕狀況 Corrosion condition | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 43. 其他 Others: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| 檢測項目 inspection item | 發現異狀 Findings | | 註解 Comment |
|----------------------|---------------|-------|------------|
| | 無 No | 有 Yes | |

鏽蝕:R
破裂:B
鈹修痕跡:BR
結構損害:D
變形:S
更換痕跡:C
輕度:1
中度:2
重度:3



End of the Report

聲明事項:

1. 業界目前尚無法檢驗里程之正確性，檢驗報告僅登錄儀表當下顯示里程，不代表原里程之正確性。
2. 檢驗不包含電子、電機、引擎及變速箱運轉狀況及消耗零件檢查。檢驗報告僅代表檢驗現況，不代表無異狀之部件在日後不會有故障及不良情形。零件日後之故障或損壞，本公司不負擔損壞賠償之責任。
3. 車輛檢驗皆採用目視評估，並無拆卸引擎、變速箱、及車輛零組件之檢驗方式，「車輛檢驗報告」以台灣德國萊因檢查員就服務範圍的檢查結果與發現陳述。
4. 非目視檢查所能發現之結構損傷及泡水痕跡、是否為原漆、外觀烤漆刮傷凹痕、輪框刮傷及裂紋、內裝皮革及絨布飾板之非功能性部件將不在檢驗範圍內。
5. 碳纖維、塑膠製鈹件及製品將不在檢驗範圍內。

Shih-yi Liu

Inspection Engineer : Kevin Liu

Oler Hsu

Report reviewed by : Oler Hsu