



# 車輛認證書

## Certified Vehicle

本車經HOT大聯盟專業人員，針對認證項目進行鑑定，並依據查驗結果開立車輛認證書。

### 車輛資料

車牌號碼：BML5896  
Licence Plate Number

出廠年月：2018/09  
Date of Production

車輛廠牌：M-BENZ  
Brand

車型：GLC200  
Model

排氣量CC：1,991  
Engine Displacement

儀表里程：123,922  
Meter mileage (僅揭露，不具保證效力)

引擎號碼：  
Engine NO.

車身號碼：WDC2539421F533040  
Chassis NO.

販賣車商：和佳汽車有限公司

販賣車商地點：台中市沙鹿區屏西路66號

### 認證結果

車輛泡水狀況：無

車輛重大事故或車體接合狀況：無

車輛車身號碼異常狀況：無

車輛引擎號碼異常狀況：無

### 車輛骨架結構修復歷查定報告

認證號碼：  
Report NO.

D3071823080411

認證日期：  
Inspection Date

2023/08/04

認證技師：  
Inspected Technician

林俊佑

實際請以正本為主

好車大聯盟中古車流通事業



本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗前後車況不會被改變。