


# 台灣德國萊因中古車 泡水事故與車籍檢測報告

TÜV Rheinland Taiwan Pre-owned Car Condition Report for  
Flood Damaged Car, Accident Car and Registration Data



Report Number: 4800003641

Inspected by:

Name Kevin S. Y. Liu Date 2023/05/22

TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

## 車輛資料 Vehicle Information

|                   |           |                             |            |                    |                   |
|-------------------|-----------|-----------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| 檢測地點<br>Location  | 台中 1      | 製造廠商<br>Manufacturer        | VOLKSWAGEN | 車型<br>Model        | Tiguan            |
| 儀錶里程數<br>Odometer | 109810 KM | 出廠年<br>Year of manufacturer | 2011/09    | 車身號碼<br>VIN number | WVGZZZ5NZCW024339 |

## 檢查結果 Inspection Findings:

受檢測車輛通過德國萊因中古車安全檢測標準。  
This car has passed the TÜV safety standards.

## 車輛檢測發現：總結報告 Vehicle inspection findings: General information of the vehicle

一、車籍資料檢查 VIN and registration data inspection:

無重大發現

二、車輛外觀狀況檢查 Body parts inspection:

無重大發現

三、車身鈑件及結構檢查 Body shell structure inspection:

無重大發現

四、行李廂結構檢查 Trunk structure inspection:

無重大發現

五、引擎室結構檢查 Engine compartment inspection:

無重大發現

六、車內泡水可疑跡象檢查 Flood damaged trace:

無重大發現

七、底盤結構檢查 Chassis inspection:

無重大發現



泡水車或事故  
修復痕跡：

檢查結果

Inspection result

是否曾泡水可疑？

發現可疑痕跡 Findings

Flooded before ?

未發現可疑痕跡 No findings

是否曾發生車體  
主結構撞擊受損？

有結構受損痕跡 Findings

Body shell structure  
damage ?

無結構受損痕跡 No findings

### 注意事項：

- 本檢測僅針對車商受檢測車輛的車況提出報告，並不包含售後保固及保證服務。
- 本檢測僅針對車輛檢測當時的狀況進行評估，並不代表檢測前後車況不會被改變。
- 本檢測僅提供車況予買賣雙方參考，但不代表車輛售價可以完整反映車況。
- 本報告僅供委託者參考，不作為法律訴訟之文件。



TÜVRheinland®  
Precisely Right.

| 檢測項目 inspection item | 發現異狀 Findings |       | 註解 Comment |
|----------------------|---------------|-------|------------|
|                      | 無 No          | 有 Yes |            |

一、車籍資料檢查 VIN and Registration data inspection:

|  |                                     |                          |        |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------|
| 1. 所有車輛識別號碼均相符<br>All VINs match<br>(Frame/Windshield/label) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| 2. 車身號碼烙碼<br>VIN number                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| 3. 引擎號碼烙碼<br>Engine number                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 進口車無登錄 |
| 4. 原廠車籍貼紙或鐵牌<br>Original label & plate                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| 5. 其他<br>Others:   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |

二、車輛外觀狀況檢查 Body parts inspection:

|  |                                     |                          |  |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 6. 外觀鈹件狀況<br>Body parts condition                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 7. 外觀燈框及鏡片<br>Lamp & Lenses<br>condition                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 8. 水箱護罩 及保險桿<br>Radiator grille & bumpers                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 9. 所有玻璃及後視鏡與其外框<br>Glass & Rear view mirror                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 10. 飾條及飾板<br>Trim & Moldings                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 11. 開門機構<br>Door latch                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 12. 門邊及門框防水條<br>Door edges & Weather strip                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 13. 外觀鏽蝕、凹痕<br>Corrosion, Dents<br>(不包括是否為原漆或曾重新<br>烤漆的檢測) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 14. 其他<br>Others   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

| 檢測項目 inspection item | 發現異狀 Findings |       | 註解 Comment |
|----------------------|---------------|-------|------------|
|                      | 無 No          | 有 Yes |            |


三、車身鈹件及結構檢查 Body shell structure inspection:

|  |                                     |                          |  |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 15. 左、右門柱結構及飾板<br>Pillar & Panels            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 16. 門檻鈹件結構<br>Side sill structure            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 17. 車頂鈹件結構<br>Roof panel                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 18. 車身底板<br>Floor pan                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 19. 其他<br>Others:<br>(不包括是否為原漆或曾重新<br>烤漆的檢測) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

四、行李廂檢查 Trunk inspection

|   |                                     |                          |  |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 20. 行李箱蓋或尾門啟閉測試<br>Trunk lid or backdoor<br>operation | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 21. 行李箱底板及鈹件狀況<br>Trunk panel and parts               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 22. 行李箱結構<br>Trunk structure                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 23. 水漬及氣味<br>Moisture & Odor                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 24. 其他<br>Others:                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

凹痕:A  
鏽蝕:R  
鬆動:L  
龜裂:K  
變形:S  
鈹修痕跡:BR  
拆裝調整:RM  
更換:C  
輕度:1  
中度:2  
重度:3



| 檢測項目 inspection item | 發現異狀 Findings |       | 註解 Comment |
|----------------------|---------------|-------|------------|
|                      | 無 No          | 有 Yes |            |

### 五、引擎室檢查 Engine compartment inspection

|   |                                     |                          |  |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 25. 引擎蓋啟閉測試<br>Engine hood open/ close test | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 26. 水箱架<br>Radiator support upper           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 27. 周圍鈹件結構<br>Body parts structure          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 28. 防火牆<br>Fire wall                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 29. 避震器座結構<br>Shock absorber structure      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 30. 其他<br>Others                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

### 六、室內及泡水跡象檢查 Flood damaged trace

|  |                                     |                          |  |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 31. 門框鈹件縫隙及防水條<br>Door edges & Weather strip           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 32. 內裝配線<br>Internal wiring condition                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 33. 儀錶板內側橫樑及支架<br>Instrument panel Inner beam & Struts | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 34. 地毯下底板孔縫<br>Carpet edges                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 35. 內裝座椅<br>Seats                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 36. 防火牆內側週邊<br>Fire wall & Nearby parts                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 37. 內裝零配件孔縫<br>Internal accessories edges              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 38. 後廂鈹件內緣及配線<br>Rear trunk edges & Wiring condition   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 39. 其他<br>Others:                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |


### 七、底盤檢查 Chassis inspection

|                                 |                                     |                          |  |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 40. 直樑、橫樑<br>Main frame         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 41. 工字樑<br>Sub frame            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 42. 鏽蝕狀況<br>Corrosion condition | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 43. 其他<br>Others:               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

| 檢測項目 inspection item | 發現異狀 Findings |       | 註解 Comment |
|----------------------|---------------|-------|------------|
|                      | 無 No          | 有 Yes |            |

鏽蝕:R  
破裂:B  
鈹修痕跡:BR  
結構損害:D  
變形:S  
更換痕跡:C  
輕度:1  
中度:2  
重度:3

結構完整無異狀



End of the Report

聲明事項:

1. 業界目前尚無法檢驗里程之正確性，檢驗報告僅登錄儀表當下顯示里程，不代表原里程之正確性。
2. 檢驗不包含電子、電機、引擎及變速箱運轉狀況及消耗零件檢查。檢驗報告僅代表檢驗現況，不代表無異狀之部件在日後不會有故障及不良情形。零件日後之故障或損壞，本公司不負擔損壞賠償之責任。
3. 車輛檢驗皆採用目視評估，並無拆卸引擎、變速箱、及車輛零組件之檢驗方式，「車輛檢驗報告」以台灣德國萊因檢查員就服務範圍的檢查結果與發現陳述。
4. 非目視檢查所能發現之結構損傷及泡水痕跡、外觀烤漆、內裝皮革及絨布飾板之非功能性部件將不在檢驗範圍內。

*Shih-yi Liu*

Inspection Engineer : Kevin Liu

*Oler Hsu*

Report reviewed by : Oler Hsu