



車輛認證書

Certified Vehicle

本車經HOT大聯盟專業人員，針對認證項目進行鑑定，並依據查驗結果開立車輛認證書。

車輛資料

車牌號碼：BDA79**
Licence Plate Number

出廠年月：2018/06
Date of Production

車輛廠牌：SKODA
Brand

車型：KAROQ
Model

排氣量：1,498c. c.
Engine Displacement

儀表里程：96,160
Meter mileage (僅揭露，不具保證效力)

引擎號碼：
Engine NO.

車身號碼：TMBJR7NU5J503****
Chassis NO.

販賣車商：聖傑汽車(烏日店)

販賣車商地點：台中市烏日區中山路三段903號

認證結果

車輛泡水狀況：無

車輛重大事故或車體接合狀況：無

車輛車身號碼異常狀況：無

車輛引擎號碼異常狀況：無

車輛骨架結構修復歷查定報告

認證號碼：
Report NO.

D3244925082906

認證日期：
Inspection Date

2025/08/29

認證技師：
Inspected Technician

簡仁傑

好車大聯盟中古車流通事業



※本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗前後車況不會被改變。
※本認證書限上述車輛販賣車商使用。